

東京外かく環状道路 大泉本線(北行)・大泉JCTFランプシールドトンネル 保全措置実施のお知らせ

令和2年10月18日に調布市内で発生した陥没事故におきましては、地域の皆さまに大変なご迷惑、ご心配をお掛けしておりますことを心よりお詫び申し上げます。

陥没事故の発生を受け、大泉本線(北行)および大泉JCTFランプシールドトンネルは、掘進作業を停止しており、定期的にカッター回転を行うなど適切に管理を行っておりましたが、今般、この2機のシールド機と周辺のセメント改良地盤との固着に伴い、シールド機への負荷が大きくなっている傾向が確認されました。

なお、この状況については有識者にも確認いただいておりますが、現在のところ、安全上の問題はございませんが、今後もシールド機への負荷が継続した場合、シールド機の故障が原因となり切羽が不安定化する等、周辺の地表面へ影響が生じる懸念があります。

つきましては、安全確保のため事業用地内において保全措置として地盤改良区間の外側までの必要最小限の掘進を行います。なお、この保全措置は有識者委員会において取りまとめられた再発防止対策を踏まえて実施し、地表面変位や振動・騒音等を確認するとともに、異常が生じていないか徒歩等による巡回を行う等、モニタリングを強化いたします。また、計測した振動・騒音等の速報値については、現場にて表示いたします。

作業にあたっては、安全を最優先に実施いたしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

※この保全措置は、安全確保のために事業用地内において必要最小限の掘進を行うものであり、これをもって掘進再開するものではありません。掘進再開にあたっては、事前に周辺住民の皆さまへご説明させていただきます。

●保全措置の概要



シールド機	保全措置の内容	保全措置の期間
大泉本線(北行)	必要最小限の掘進作業 135m	7月16日から概ね3.5ヵ月程度
大泉JCT・Fランプ	必要最小限の掘進作業 145m	7月16日から概ね5ヵ月程度

お問い合わせ内容	お問い合わせ先(代表)
・振動を含め地上部の異常などのお気付きのあった場合	大泉発進 本線トンネル大泉南工事担当 TEL: 03-6904-5886 (24時間工事情報受付ダイヤル)
・地下室・井戸の酸素濃度調査や人工的な孔の情報に関すること ・建物等の損害等が生じた場合やその他一般的な問合せ	東日本高速道路(株) 関東支社 東京外環工事事務所 外環トンネル北工事区 TEL: 0120-861-305 (フリーダイヤル: 平日9:00~17:30) ※12月29日~1月3日は除く e-mail アドレス tokyo-gaikan@e-nexco.co.jp

● 保全措置に関する相談窓口の開設

大泉本線(北行)・大泉JCTランプシールドトンネルの保全措置に関する相談窓口を下記のとおり開設いたします。

【開設日】 令和3年7月15日(木) から保全措置終了まで(予定)

【場所】 東京都練馬区石神井町8丁目4番地(前原交差点脇)



【相談窓口位置図】



【相談窓口(外観)】



【相談ブース(イメージ)】

【運営について】

- ・開所日：毎週月曜日から金曜日(祝祭日は休み)
- ・開所時間：10:00～17:00
- ・新型コロナウイルス感染拡大防止対策を十分に講じた上で実施します。
- ・混雑した場合はお待ちいただくことがございます。予めご了承下さい。

《お問合せ先》 TEL: **0120-856-700**

(フリーダイヤル：平日10:00～17:00)



東京外環プロジェクト 引き続き、工事へのご理解とご協力をお願いいたします。

工事名	東京外かく環状道路 本線トンネル(北行)大泉南工事	東京外かく環状道路 本線トンネル(南行)大泉南工事	東京外かく環状道路 大泉南工事 (大泉JCTランプ)
事業者	中日本高速道路(株) 東京支社 東京工事事務所	東日本高速道路(株) 関東支社 東京外環工事事務所	
施工者	大成・安藤・間・五洋・飛島・大豊 特定建設工事共同企業体	清水・熊谷・東急・竹中土木・鴻池 特定建設工事共同企業体	大成・飛島・大豊 特定建設工事共同 企業体