

鉄骨造、鉄筋コンクリート造および鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物について

令和8年3月31日現在

構造耐震指標(Is値)

番号	建物名称	事業所名	総床面積 (㎡)	構造	地上階	地下階	建築 年度	耐震構造指標 (Is値)	備考
1	生涯学習センター分館	生涯学習センター分館	2,519	RC	4	1	S41	0.60	耐震補強工事による
2	栄町児童館	栄町保育園 栄町児童館 栄町敬老館 栄町児童館学童クラブ	1,381	RC	3		S46	0.60	耐震診断による
3	練馬区役所	東庁舎	7,227	SRC造	8		S55	0.60	耐震診断による
4	武石少年自然の家本館	武石少年自然の家本館	4,107	RC	3		S54	0.60	耐震診断による
5	田柄保育園	田柄保育園	422	RC	1		S41	0.61	耐震診断による
6	中村橋区民センター	心身障害者福祉センター 貫井地域集会所 貫井学童クラブ 障害児保育園ヘレン中村橋 中村橋地域包括支援センター 街かどケアカフェつつじ	4,773	RC	3	1	S54	0.75	耐震補強工事による
7	石神井庁舎	石神井庁舎	4,393	RC	5	1	S45	0.63	耐震補強工事による
8	土支田中央地域集会所	土支田保育園 土支田児童館 土支田中央地域集会所 土支田児童館学童クラブ	1,857	RC	3		S48	0.63	耐震補強工事による
9	三原台温水プール	三原台温水プール 三原台敬老館 三原台児童館 三原台児童館学童クラブ	2,711	RC	3	1	S52	0.64	耐震診断による
10	関町第二保育園	関町第二保育園	485	RC	2		S44	0.65	耐震診断による
11	向山保育園	向山保育園	1,090	RC	3		S49	0.65	耐震診断による
12	旧春日町児童館	はじめのいっぽ春日町 (令和4年10月 事業移転)	957	RC	2		S48	0.67	耐震診断による
13	豊玉すこやかセンター	豊玉保健相談所 学校教育支援センター練馬 豊玉障害者地域生活支援セン ターきらら	3,552	RC 一部S	6	1	S41	0.68	耐震補強工事による
14	春日町第二保育園	春日町第二保育園	400	RC	1		S42	0.72	耐震診断による
15	総合体育館	総合体育館	6,003	RC	2	1	S46	0.75	耐震診断による
16	田柄地域集会所	田柄第二保育園 田柄地域集会所	1,303	RC	3		S47	0.75	耐震補強工事による
17	北大泉児童館	北大泉保育園 北大泉児童館 子育てのひろば北大泉児童館 びびよ	1,077	RC	3		S47	0.75	耐震補強工事による
18	平和台図書館	平和台図書館	2,078	RC	3	1	S50	0.75	耐震補強工事による

番号	建物名称	事業所名	総床面積 (㎡)	構造	地上 階	地下 階	建築 年度	耐震構造指標 (Is値)	備考
19	桜台体育館	桜台体育館	1,360	RC	2		S56	0.75	耐震補強工事による
20	旧東大泉作業所 (旧東大泉訓練作業 室)	ねりま第二事業所	342	RC	2		S36	0.76	耐震補強工事による
21	春日町青少年館	春日町青少年館	1,891	RC	3	1	S43	0.76	耐震補強工事による
22	大泉北地域集会所	大泉北地域集会所 大泉北敬老館 大泉北地域包括支援センター	825	RC	3		S45	0.76	耐震補強工事による
23	西部土木出張所	西部土木出張所	389	RC	3		S45	0.76	耐震診断による
24	谷原保育園	谷原保育園	390	RC	1		S41	0.77	耐震診断による
25	氷川台地区区民館	氷川台地区区民館 氷川台第二保育園 氷川台地区区民館学童クラブ	1,753	RC	2		S55	0.77	耐震補強工事による
26	東京中高年齢労働者福 祉センター	東京中高年齢労働者福祉セン ター	2,471	RC	3		S56	0.77	耐震補強工事による
27	上石神井南地域集会所	上石神井南地域集会所 上石神井敬老館 上石神井地域包括支援センター	1,175	RC	4		S46	0.78	耐震補強工事による
28	早宮地区区民館	早宮地区区民館	904	RC	2		S53	0.78	耐震診断による
29	下石神井地区区民館	下石神井地区区民館 下石神井第三保育園 下石神井地区区民館学童クラブ	1,604	RC	2		S53	0.78	耐震補強工事による
30	旭町地域集会所	旭町保育園 旭町地域集会所	1,228	RC	3		S45	0.79	耐震補強工事による
31	石神井清掃事務所	石神井清掃事務所	2,332	RC	4	1	S50	0.79	耐震補強工事による
32	中村児童館	中村児童館 中村かしわ地域包括支援セン ター街かどケアカフェかしわ 中村児童館学童クラブ 中村児童館第二学童クラブ	1,175	RC	2		S48	0.79	耐震診断による
33	練馬清掃事務所	練馬清掃事務所	2,879	RC	3		S45	0.81	耐震補強工事による
34	西大泉児童館	西大泉保育園 西大泉児童館 西大泉敬老館	1,251	RC	2		S51	0.81	耐震診断による
35	大泉図書館	大泉図書館	1,975	RC	2	1	S54	0.81	耐震診断による
36	桜台保育園	桜台保育園	387	RC	1		S40	0.82	耐震診断による
37	北町児童館	北町第二保育園 北町児童館 北町児童館学童クラブ	1,239	RC	3		S49	0.82	耐震補強工事による
38	桜台地区区民館	桜台地区区民館 桜台第二保育園 桜台地区区民館学童クラブ	1,606	RC	2		S53	0.82	耐震診断による
39	南大泉地域集会所	南大泉保育園 南大泉地域集会所 南大泉地域包括支援センター 街かどケアカフェけやき	1,428	RC	3		S46	0.82	耐震補強工事による
40	氷川台保育園	氷川台保育園	467	RC	2		S44	0.89	耐震補強工事による
41	石神井図書館	石神井図書館	1,694	RC	2	1	S45	0.90	耐震補強工事による

番号	建物名称	事業所名	総床面積 (㎡)	構造	地上 階	地下 階	建築 年度	耐震構造指標 (Is値)	備考
42	富士見台地区区民館	富士見台地区区民館 富士見台こぶし保育園	1,474	RC	2		S55	0.90	耐震診断による
43	南田中児童館	南田中児童館 南田中敬老館 南田中児童館学童クラブ	1,121	RC	2		S49	0.91	耐震診断による
44	早宮区民事務所	早宮区民事務所 早宮地域集会所	690	RC	2		S49	0.95	耐震補強工事による
45	関町リサイクルセンター	関町リサイクルセンター	810	RC	3		S46	0.96	耐震補強工事による
46	練馬清掃事務所桜台分室	練馬清掃事務所桜台分室	422	RC	2		S53	0.96	耐震診断による
47	関町保育園	関町保育園	605	RC	2		S46	0.97	耐震診断による
48	北町地区区民館	北町地区区民館	1,262	RC	3		S53	0.97	耐震補強工事による
49	地域子ども家庭支援センター練馬分室	練馬子ども家庭支援センター 練馬分室 練馬区ファミリーサポート センター 子育てのひろば練馬びびよ	271	RC	3		S39	0.98	耐震補強工事による
50	高松地区区民館	高松地区区民館 高松保育園 高松地区区民館学童クラブ	1,278	RC	2		S53	0.99	耐震診断による
51	学校教育支援センター大泉	学校教育支援センター大泉 東大泉中央地域集会所	800	RC	2	1	S49	1.00	耐震診断による
52	貫井保育園	貫井保育園	399	RC	2		S42	1.01	耐震補強工事による
53	桜台地域集会所	桜台地域集会所 桜台地域包括支援センター 街かどケアカフェさくら	960	RC	2	1	S50	1.05	耐震補強工事による
54	東大泉児童館	東大泉第二保育園 東大泉児童館 あすはステーション大泉 東大泉児童館学童クラブ 東大泉児童館第二学童クラブ	1,561	RC	2	1	S50	1.06	耐震診断による
55	北町五丁目アパート	北町五丁目アパート	970	RC	3		S56	1.06	耐震診断による
56	北大泉幼稚園	北大泉幼稚園	931	RC	2		S49	1.07	耐震診断による
57	石神井保健相談所	石神井保健相談所 石神井障害者地域生活支援センター ういんぐ	1,896	RC	2	1	S53	1.08	耐震診断による
58	大泉学園地区区民館	大泉学園地区区民館 大泉学園保育園 大泉学園地区区民館学童クラブ	1,689	RC	2		S55	1.12	耐震補強工事による
59	職員研修所	職員研修所	1,139	RC	2		S56	1.211	耐震診断による
60	石神井台児童館	石神井台保育園 石神井台児童館 石神井台敬老館 石神井台児童館学童クラブ	1,639	RC	2		S52	1.31	耐震診断による
61	子育てのひろば光が丘児童館びびよ	子育てのひろば光が丘児童館びびよ	79	S	1		S51	1.39	耐震補強工事による
62	光が丘児童館	光が丘児童館	321	RC	1		S48	1.41	耐震診断による
63	旧高野台敬老館	貫井図書館	216	RC	1		S41	1.42	耐震診断による

番号	建物名称	事業所名	総床面積 (㎡)	構造	地上 階	地下 階	建築 年度	耐震構造指標 (Is値)	備考
64	大泉町備蓄倉庫	大泉町備蓄倉庫	132	RC	1		S52	1.49	耐震診断による
65	学校教育支援センター 関分室	学校教育支援センター関 地域子ども家庭支援センター関 関びよびよ(一時預かり室)	647	RC	2	1	S56	1.49	耐震診断による
66	石神井児童館	石神井児童館 石神井敬老館 石神井児童館学童クラブ	762	RC	2		S47	1.57	耐震診断による
67	光が丘保育園	光が丘保育園別棟	248	RC・S	1		S51	1.58	耐震補強工事による
68	南大泉備蓄倉庫	南大泉備蓄倉庫	156	RC	2		S55	2.11	耐震診断による
69	関町北備蓄倉庫	関町北備蓄倉庫	105	RC	2		S56	2.40	耐震診断による
70	春日町備蓄倉庫	春日町備蓄倉庫	145	RC	1		S53	2.73	耐震診断による
71	北町備蓄倉庫	北町備蓄倉庫	183	RC	1		S57	2.91	耐震診断による
72	谷原備蓄倉庫	谷原備蓄倉庫	150	RC	1		S50	3.59	耐震診断による

※昭和56年6月1日より前に建設された不特定多数の人が利用する区立施設等について掲載しています。
 なお、都営住宅、独立行政法人都市再生機構（UR都市機構）住宅、東京都住宅供給公社（JKK）住宅に併設された施設および賃貸施設は
 掲載していません。

木造建築物について

令和8年3月31日現在

構造耐震指標(Iw値)

番号	建物名称	事業所名	総床面積 (㎡)	構造	地上階	地下階	建築 年度	耐震構造指標 (Iw値)	備考
1	南が丘小学童クラブ	南が丘小学童クラブ	73	W	1		S51	1.32 (Iw値)	耐震補強工事による
2	旧第二出張所	こどもクラブ赤とんぼ (令和3年3月末 事業廃止)	154	W	1		S34	1.50 (Iw値)	耐震補強工事による

※昭和56年6月1日より前に建設された不特定多数の人が利用する区立施設等について掲載しています。
なお、賃貸施設は掲載していません。