

## 平成 22 年度定期監査(9)(土木工事)監査結果報告書

地方自治法第 199 条第 4 項の規定により、平成 22 年度定期監査(9)を下記のとおり実施したので、同条第 9 項の規定に基づきこれを提出する。

### 記

#### 1 監査の概要

##### (1) 監査の実施時期

平成 22 年 12 月 2 日から平成 23 年 1 月 28 日までの間において実日数 5 日間

##### (2) 監査の方針

今回の監査は、平成 22 年度練馬区監査基本計画に基づき、監査対象部課の所管する平成 22 年度の土木工事が、地方自治法第 2 条第 14 項および第 15 項の趣旨に則って、適正かつ効率的に行われているか等について実施をした。

##### (3) 監査の視点

監査対象工事が、工事計画や起工手続き、設計、積算における算定、支払事務等が適正に行われているか等を主眼として監査を実施した。

更に、以下の視点を重点にして監査を行った。

- ア 事業目的に基づき設計が適切かつ合理的に行われているか。
- イ 設計図書の作成および関係官庁との協議等が適切に行われているか。
- ウ 現場等の安全管理は適切に行われているか。
- エ 設計図書に沿って施工が適正、的確に行われているか。
- オ 工事関係書類の確認および監督は、適切に行われているか。

##### (4) 監査対象工事

- ア 街路新設(電線共同溝設置)工事 [練馬区石神井町二丁目地内]
- イ 街路築造および整地工事(22 区画整理その 5)  
[練馬区土支田二丁目地内]
- ウ 練馬駅南口地区整備工事 [練馬区豊玉北五丁目地内]
- エ 練馬区立大泉学園町希望が丘公園第一期整備工事、  
同公園管理棟その他新築工事、同機械設備工事、同電気設備工事  
[練馬区大泉学園町九丁目 1 番地内]

##### (5) 監査対象部課

- ア 環境まちづくり事業本部土木部道路公園課、計画課、特定道路課、  
土支田中央区画整理工事担当課、土支田中央区画整理課

イ 環境まちづくり事業本部都市整備部東部地域まちづくり課  
ウ 総務部施設管理課

2 監査の結果

適正に行われていた。